


国家职业资格培训教程：镗工（初级技能、中级技能、高级技能）（专用于国家职业技能鉴定）



[国家职业资格培训教程：镗工（初级技能、中级技能、高级技能）（专用于国家职业技能鉴定）_下载链接1](#)

著者:孙彬年 著，劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心 编

[国家职业资格培训教程：镗工（初级技能、中级技能、高级技能）（专用于国家职业技能鉴定）_下载链接1](#)

标签

评论

好书，有用，我还会来的。

帮朋友购买，拿分走人！

内容不错，从初级到高级都有讲解

不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错，真正看不错

帮别人买人的，同事说非常喜欢...孙彬年1.孙彬年写的书，值得买，国家职业资格培训教程镗工（初级技能、中级技能、高级技能）（专用于国家职业技能鉴定）,教程紧贴标准，内容上，力求体现以职业活动为导向，以职业技能为核心的指导思想，突出职业培训特色结构上，针对镗工职业活动的领域，按照模块化的方式，分初级、中级、高级、技师、高级技师5个级别进行编写的。教程的基础知识部分内容涵盖标准的基本要求技能部分的章对应于标准的职业功能，节对应于标准的工作内容，节中阐述的内容对应于标准的技能要求和相关知识。值得买，[]很好的一本书，第一部分初级镗工工作技能第一章工艺准备第一节识读零件图一、识读简单零件工作图样作为一名技术工人，必须学会识读零件图，根据零件图想象分析出零件的结构形状，了解零件的尺寸和技术要求，以便在镗削加工时采取相应的技术措施，使之达到图样上提出的各项技术要求。1.识读零件图的步骤（1）看标题栏首先，要读零件图的标题栏，从中了解零件的名称、比例、材料等。通过这些了解，以便正确选用镗削加工的刀具、加工方法等，还可以从比例想象出零件的实际大小。（2）分析视图读图时应先找出主视图，从主视图开始，通过投影关系寻找出其他各视图，然后看零件采用的是什么表达方法。通过投影关系找到各剖视、断面的剖切位置，局部视图和斜视图的投影方向箭头。最后分析主视图与其他各视图的表达重点。（3）分析形体因为所有机器零件都可以近似看作是由若干个基本几何体（如长方体、六棱柱、正四棱锥台、圆柱、圆锥、圆锥台、圆球、圆环等）组合而成的，所以在读图时可以用形体组合的方法分析零件的结构形状，在搞清楚视图关系的基础上，根据图形特点，将零件分解成为几大部分。然后根据基本形体将各个部分的形状想象出来，再对各细小结构进行分析，最后将细小结构和几大部分综合起来想象出零件的整体形状。为推动镗工职业培训和职业技能鉴定工作的开展，在镗工从业人员中推行国家职业资格证书制度，劳动和社会保障部中国就业培训技术指导中心在完成国家职业标准——镗工（以下简称标准）制定工作的基础上，组织参加标准编写和审定的专家及其他有关专家，编写了国家职业资格培训教程——镗工（以下简称教程）。教程紧贴标准，内容上，力求体现以职业活动为导向，以职业技能为核心的指导思想，突出职业培训特色结构上，针对镗工职业活动的领域，按照模块化的方式，分初级、中级、高级、技师、高级技师5个级别进行编写的。教程的基础知识部分内容涵盖标准的基本要求技能部分的章对应于标准的职业功能，节对应于标准的工作内容，节中阐述的内容对应于标准的技能要求和相关知识。国家职业资格培训教程——镗工（

内容挺全，很好！！很强大

以职业技能为核心”的指导思想，突出职业培训特色

[国家职业资格培训教程：镗工（初级技能、中级技能、高级技能）（专用于国家职业技能鉴定）_下载链接1](#)

书评

[国家职业资格培训教程：镗工（初级技能、中级技能、高级技能）（专用于国家职业技能鉴定）_下载链接1](#)